wta

EINFACH
VERANTWORTUNGSVOLL.

NORDIC SWAN ECOLABEL 2022

MADE IN
GERMANY

NORDIC SWAN ECOLABEL

5008 0049



CERTIFICATE

Ecolabelling Denmark hereby certifies that

wta Carsten Weser GmbH

Conforms to the Nordic criteria for Remanufactured OEM Toner Cartridges

License no. 5008 0049

This certificate is in force only together with a valid license and is not transferable.
The license has been given in accordance with the Ecolabelling criteria for Remanufactured OEM Toner Cartridges version 5.6 valid until 31.12.2024.

Page 1 of 7

Eine stets aktuelle Übersicht, der mit dem Zertifikat „LGA-schadstoffgeprüft“ und „NORDIC SWAN“ versehenen Produkte, finden Sie unter www.wta-suhl.de.

You can find a current overview of our “NORDIC SWAN” and „LGA-schadstoffgeprüft“ certified products on www.wta-suhl.de .



REBUILT TONERKARTUSCHEN FÜR

CANON 4
DELL 6
EPSON 6
HP 6
IBM 9
KYOCERA 9
LEXMARK 11
MINOLTA 12
OLIVETTI 13
UTAX 13

NORDIC SWAN

Das Umweltzeichen legt Wert auf die Verringerung der Abfälle, eine Reduzierung des Energie- und Rohstoffverbrauches bei der Produktion sowie damit verbunden einen geringeren Einfluss auf unsere Umwelt und Natur.

NORDIC SWAN

The eco-label adds great importance to the reduction of waste, the reduction of energy and raw material consumption during production which contributes to a lower impact on our environment and nature.

REBUILT TONERKARTUSCHEN FÜR

CANON BLACK

ART.-NR.	ERSETZT OEM-NR.	GERÄTEKOMPATIBILITÄT	FARBE	LAUFZEIT*
134692	041 / 0452C002	Canon I-Sensys LBP-312, LBP-312, LaserJet Enterprise Flow MFP M 527, M501/506, MFP M527	●	9.000
135118	041H / 0453C002		●	18.000
134678	052 / 2199C002	Canon LBP-212/214/215, I-Sensys MF-421/424/426/428/429, HP LaserJet Pro M402, MFP M426	●	3.100
134685	052H / 2200C002		●	9.000
135637	052H / 2200C002		●	18.000
130540	309	Canon LBP-3500/3520/3530/3920/3930/3950/3970/ 5250/5350/6525/6535, HP LaserJet 5200	●	12.000
131233	703 / 7616A005	Canon I-Sensys LBP-2900/3000, LBP-2900/3000, Lasershot LBP-2900/3000, HP LaserJet 1010/1012/1015/1018/1020/1022/ 3015/3020/3030/3050/3052/3055, M1005 MFP/1319	●	2.000
130496	703 / 7616A005		●	3.000
130649	708 / 0266B002	Canon I-Sensys LBP-3300/3360, LBP-3300/3360, Lasershot LBP-3300/3360, HP LaserJet 1160/1320/3390/3392	●	2.500
130656	708H / 0917B002	Canon I-Sensys LBP-3300/3360, LBP-3300/3360, Lasershot LBP-3300/3360, HP LaserJet 1320/3390/3392	●	6.000
130663	708H / 0917B002		●	12.000
132339	712 / 1870B002	Canon I-Sensys LBP-3010/3100, LBP-3010/3100, HP LaserJet P1005/1006/1007/1008	●	1.500
130595	712 / 1870B002		●	3.000
132346	713 / 1871B002	Canon I-Sensys LBP-3250, LBP-3250, HP LaserJet M1120/1522, 1503/1504/1505/1506	●	2.000
130601	713 / 1871B002		●	4.000
110719	714 / 1153B002	Canon Fax L 3000, I-Sensys Fax L 3000, Laser Class 810/830	●	4.500
130700	715 / 1975B002	Canon I-Sensys LBP-3310/3370, LBP-3310/3370, Lasershot LBP-3310/3370, HP LaserJet M2727, P2011/2012/2013/2014/2015/, Professional P2011/2012/2013/2014/2015	●	3.000
130717	715H / 1976B002		●	7.000
130724	715H / 1976B002		●	14.000
133558	119 / 719 / 3479B001 / 3479B002	Canon I-Sensys LBP-251/252/253/6300/6310/6650/6670/ 6680, I-Sensys MF-11/414/416/418/419/5840/5880/5940/5980/ 6140/6160/6180, LBP-251/252/ 2536300/6650, HP LaserJet P2033/2034/2035/2036/2037/2053/2054/2055/2056/2057	●	2.300
133565	119 / 719 / 3479B001 / 3479B002		●	4.600
133572	719H / 3480B002 / 3480B011	Canon I-Sensys LBP-251/252/253//6300/6310/6650/ 6670/6680, I-Sensys MF-411/414/416/418/419/5840/ 5880/5940/5980/6140/6160/6180, LBP-251/252/253/6300/6650, HP LaserJet P2053/2054/2055/2056/2057	●	6.500
133589	719H / 3480B002 / 3480B011		●	13.000
111181	720 / 2617B002	Canon I-Sensys MF-6640/6680	●	5.000
132322	725 / 3484B002	Canon I-Sensys LBP-6000/6020/6030, MF-3010, HP LaserJet M1132/1134/1136/1137/1138/1139/1212/1213/ 1214/1216/1217/1218/1219, P1002/1101/1102/1103/1104/ 1106/1108/1109, Pro M1132/1134/1136/1137/1138/1139/1212/ 1213/1214/1216/1217/1218/1219, Pro P1101/1102/1103/1104/1106/1108/1109	●	1.600
131486	725 / 3484B002		●	3.200
132315	726 / 3483B002	Canon I-Sensys LBP-6200/6230, HP LaserJet P1566/1567/ 1568/1569/1601/1602/1603/1604/1605/1606/1607/1608/1609, Pro M1536/15371538/1539, Pro P1566/1567/1568/1569/1601/ 1602/1603/1604/1605/1606/1607/1608/1609, Professional P1566/1567/1568/1569/ 1601/1602/1603/1604/1605/1606/1607/1608/1609	●	2.100
131479	726 / 3483B002		●	4.200

Eine stets aktuelle Übersicht, der mit dem Zertifikat „NORDIC SWAN" versehenen Produkte, finden Sie unter www.wta-suhl.de
Laufzeit: x.xxx(x.xxx)= wta-Laufzeit(abweichende OEM-Laufzeit)

ART.-NR.	ERSETZT OEM-NR.	GERÄTEKOMPATIBILITÄT	FARBE	LAUFZEIT*
111075	728 / 3500B0002	Canon Fax L 150/170/410, I-Sensys Fax L 150/170/410, I-Sensys MF-4410/4430/4450/4550/4570/4580/4730/4750/4770/4780/4820/4870/4880/4890	●	2.100
110726	728 / 3500B0002		●	4.200
111266	737 / 9435B002	Canon I-Sensys MF-211/212/216/217/226/227/229, Image Class MF-211/216, LBP-151	●	2.400
111198	C-EXV 40 / 3480B006	Canon IR 1133, Imagerunner 1133	●	6.000
111082	FX-10 / 0263B002	Canon I-Sensys Fax L 100/120/140/160, I-Sensys MF-4010/4018/4120/4122/4140/4150/4270/4320/4330/4340/4350/4370/4380/4650/4660/4690, Fax L 100/120/140/160/95, Faxphone L 100/120/140/160/190/90, PC-D 440/450	●	2.000
110429	FX-10 / 0263B002		●	3.000

REBUILT TONERKARTUSCHEN FÜR



CANON BLACK

ART.-NR.	ERSETZT OEM-NR.	GERÄTEKOMPATIBILITÄT	FARBE	LAUFZEIT*
134760	045H / 1246C002	Canon I-Sensys LBP-611/612/613, HP Color LaserJet Pro M252, MFP M277	●	2.800
134777	045H / 1245C002		●	2.300
134784	045H / 1244C002		●	2.300
134791	045H / 1243C002		●	2.300
135125	046 / 1250C002	Canon I-Sensys LBP-653/654, HP Color LaserJet Pro M452, MFP M377/477	●	2.300
135132	046 / 1249C002		●	2.300
135149	046 / 1248C002		●	2.300
135156	046 / 1247C002		●	2.300
134807	046H / 1254C002		●	6.500
134814	046H / 1253C002		●	5.000
134821	046H / 1252C002		●	5.000
134838	046H / 1251C002		●	5.000
131042	C-EXV 26 / 1660B002 / 711BK	Canon I-Sensys LBP-5300/5400/5360, IR-C1021/1028, HP Color LaserJet 3505/3600/3800	●	6.000
131110	C-EXV 26 / 1659B002 / 711C	Canon I-Sensys LBP-5300/5400/5360, IR-C1021/1028I, HP Color LaserJet 3505/3800	●	6.000
131134	C-EXV 26 / 1658B002 / 711M		●	6.000
131127	C-EXV 26 / 1657B002 / 711Y		●	6.000
130830	716BK / 1980B002	Canon I-Sensys LBP-5050, HP Color LaserJet CP1210/1213/1214/1215/1216/1217/1510/1513/1514/1515/1516/1517/1517/1518/1519, CM1312	●	2.200
130847	716C / 1979B002		●	1.400
130854	716M / 1978B002		●	1.400
130861	716Y / 1977B002		●	1.400
130878	718BK / 2662B002	Canon I-Sensys LBP-7200/7660/7680, MF-728/8350/8550, HP Color LaserJet CP2020/2025, CM2320/2720	●	3.500
130885	718C / 2661B002		●	2.800
130892	718M / 2660B002		●	2.800
130908	718Y / 2659B002		●	2.800
131240	723H / 2645B002	Canon I-Sensys LBP-7750, HP Color LaserJet CP3520/3525, CM3530	●	10.500
131257	723C / 2643B002		●	7.000
131271	723M / 2642B002		●	7.000
131264	723Y / 2641B002		●	7.000
132377	731HBK / 6273B002	Canon I-Sensys LBP-7100/7110, I-Sensys MF-8230/8280, HP LaserJet Pro 200 Color M251/276	●	2.400
132384	731C / 6271B002		●	1.800
132391	731M / 6270B002		●	1.800
132407	731Y / 6269B002		●	1.800

REBUILT TONERKARTUSCHEN FÜR



CANON COLOR

Alle Angaben freibleibend. Alle aufgeführten Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers, sie dienen lediglich zum Anzeigen der Kompatibilität und sind nicht auf unsere Produkte übertragbar. Bei allen angebotenen Tonerkartuschen und Trommeln handelt es sich um qualitativ hochwertige Alternativen zu den bekannten Produkten der Hersteller. Die neu eingesetzten Einzelkomponenten stammen von unabhängigen Herstellern und nicht vom Original (OEM).
* Seiten DIN A4 bei 5% Deckung oder nach ISO 19752/19798

DELL BLACK

REBUILT TONERKARTUSCHEN FÜR	ART.-NR.	ERSETZT OEM-NR.	GERÄTEKOMPATIBILITÄT	FARBE	LAUFZEIT*
DELL BLACK	160028	593-10042 / K3756	Dell 1700/1710, P1700, IBM Infoprint 1412/1512, Lexmark E230/232/240/330/332/340/342, X340/342	●	6.000
	160042	593-10237 / MW558	Dell 1720, IBM Infoprint 1601/1602/1612/1622, Lexmark E250/E350/E352/E450	●	11.000(6.000)
	140587	593-10501 / M797K	Dell 2230	●	3.500
	140518	593-10335 / PK941	Dell 2330/2350	●	6.000
	140525	593-10839 / U903R	Dell 3330	●	14.000
	140679	593-11056 / G7D0Y	Dell 3333/3335	●	14.000
	161100	593-10501/593-10335/ 593-10839/593-11056	Dell 2230/2330/2350/3330/3333/3335, IBM Infoprint 1811/1812/1822/1823/1930/1940, Lexmark E260/360/460/462, ES360/460, X463/464/466, XS463/466	●	18.000
	160141	595-10002 / R0136	Dell M5200, W5300, IBM Infoprint 1332/1352/1372/, Lexmark T630/632/634	●	21.000(18.000)
	160158	595-10011 / HD767	Dell 5210/5310, IBM Infoprint 1532/1552/1570/1572/1650, Lexmark T640/642/644/, X642/644/646	●	21.000(20.000)
	160165	595-10013 / UD314		●	32.000(30.000)
	161186	593-11049 / F362T	Dell 5230/5350/5530/5535, IBM Infoprint 1832/1850/1852/ 1860/1870/1872/1880/1892, Lexmark T650/652/654/656, TS654, X651/652/654/656/658, XS652/654/656, Sindoh LP 5000, Toshiba 430P/530P, Oki MB780/790	●	25.000(21.000)
	161193	593-11052 / 2KMVD		●	36.000(30.000)

EPSON BLACK

REBUILT TONERKARTUSCHEN FÜR	ART.-NR.	ERSETZT OEM-NR.	GERÄTEKOMPATIBILITÄT	FARBE	LAUFZEIT*
EPSON BLACK	120527	C13S050437	Epson Aculaser M2000	●	8.000
	121104	C13S050585	Epson Aculaser M2300/2400, MX20	●	3.000
	121098	C13S050584	Epson Aculaser M2400, MX20	●	8.000

HP BLACK

REBUILT TONERKARTUSCHEN FÜR	ART.-NR.	ERSETZT OEM-NR.	GERÄTEKOMPATIBILITÄT	FARBE	LAUFZEIT*
HP BLACK	133558	CE505A / 05A	HP LaserJet P2033/2034/2035/2036/2037/2053/2054/2055/ 2056/2057, Canon I-Sensys LBP-251/252/253/6300/6310/ 6650/6670/6680, I-Sensys MF-411/414/416/418/419/ 5840/5880/5940/5980/6140/6160/6180, LBP-251/252/253/6300/6650	●	2.300
	133565	CE505A / 05A		●	4.600
	133572	CE505X / 05X	HP LaserJet P2053/2054/2055/2056/2057, Canon I-Sensys LBP-251/252/253/ 6300/6310/6650/6670/6680, I-Sensys MF-411/414/416/418/419/5840/5880/5940/5980/ 6140/6160/6180, LBP-251/252/253/6300/6650	●	6.500
	133589	CE505X / 05X		●	13.000
	130441	Q2610A / 10A	HP LaserJet 2300	●	6.000
	130458	Q2610A / 10A		●	12.000

Eine stets aktuelle Übersicht, der mit dem Zertifikat „NORDIC SWAN" versehenen Produkte, finden Sie unter www.wta-suhl.de
Laufzeit: x.xxx(x.xxx)= wta-Laufzeit(abweichende OEM-Laufzeit)

ART.-NR.	ERSETZT OEM-NR.	GERÄTEKOMPATIBILITÄT	FARBE	LAUFZEIT*
131233	Q2612A / 12A	HP LaserJet 1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015/3020/	●	2.000
130496	Q2612A / 12A	3030/3050/3052/3055, M1005/1319,	●	3.000
		Canon I-Sensys LBP-2900/3000, LBP-2900/3000,		
		Lasershot LBP-2900/3000,		
132490	CF214X / 14X	HP LaserJet Enterprise 700 MFP M712/725	●	17.500
130540	Q7516A / 16A	HP LaserJet 5200/, Canon LBP-3500/3520/3530/3920/3930/	●	12.000
		3950/3970/5250/5350/6525/6535		
134678	CF226A / 26A	HP LaserJet Pro M402, MFP M426,	●	3.100
134685	CF226X / 26X	Canon LBP-212/214/215, I-Sensys MF-421/424/426/428/429	●	9.000
135637	CF226X / 26X		●	18.000
132339	CB435A / 35A	HP LaserJet P1005/1006/1007/1008,	●	1.500
130595	CB435A / 35A	Canon I-Sensys LBP-3010/B/3100, LBP-3010/3100	●	3.000
132346	CB436A / 36A	HP LaserJet M1120/1522, 1503/1504/1505/1506,	●	2.000
130601	CB436A / 36A	Canon I-Sensys LBP-3250, LBP-3250	●	4.000
130649	Q5949A / 49A	HP LaserJet 1160/1320/3390/3392,	●	2.500
		Canon I-Sensys LBP-3300/3360, LBP-3300/3360,		
		Lasershot LBP-3300/3360		
130656	Q5949X / 49X	HP LaserJet 1320/3390/3392, Canon I-Sensys LBP-	●	6.000
130663	Q5949X / 49X	3300/3360, LBP-3300/3360, Lasershot LBP-3300/3360	●	12.000
130700	Q7553A / 53A	HP LaserJet M2727, P2011/2012/2013/2014/2015/,	●	3.000
130717	Q7553X / 53X	Professional P2011/2012/2013/2014/2015,	●	7.000
130724	Q7553X / 53X	Canon I-Sensys LBP-3310/3370, LBP-3310/3370,	●	14.000
		Lasershot LBP-3310/3370		
131301	Q7570A / 70A	HP LaserJet M5025/5035	●	15.000
132315	CE278A / 78A	HP LaserJet P1566/1567/1568/1569/1601/1602/1603/1604/	●	2.100
131479	CE278A / 78A	1605/1606/1607/1608/1609, Pro M1536/1537/1538/1539,	●	4.200
		Pro P1566/1567/1568/1569/1601/1602/1603/1604/1605/1606/		
		1607/1608/1609, Professional P1566/1567/1568/1569/		
		1601/1602/1603/1604/1605/1606/1607/1608/1609,		
		Canon I-Sensys LBP-6200/6230		
134708	CF279A / 79A	HP LaserJet Pro M12/26	●	1.000
134937	CF279A / 79A		●	2.000
133886	CF280A / 80A	HP LaserJet Pro 400 M401, MFP M425	●	2.700
133596	CF280X / 80X		●	6.900
133602	CF280X / 80X		●	13.800
133213	CF283A / 83A	HP LaserJet Pro MFP M125/126/127/128/201/225/226	●	1.500
133220	CF283A / 83A		●	3.000
135255	CF283X / 83X	HP LaserJet Pro MFP M201/225/226	●	2.200
135248	CF283X / 83X		●	4.400
132322	CE285A / 85A	HP LaserJet M1132/1134/1136/1137/1138/1139/1212/1213/	●	1.600
131486	CE285A / 85A	1214/1216/1217/1218/1219, P1002/1101/1102/1103/1104/	●	3.200
		1106/1108/1109, Pro M1132/1134/1136/1137/1138/1139/1212/		
		1213/1214/1216/1217/1218/1219,		
		Pro P1101/1102/1103/1104/1106/1108/1109,		
		Canon I-Sensys LBP-6000/6020/6030, MF-3010		
134692	CF287A / 87A	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M 527, M501/506,	●	9.000
135118	CF287X / 87X	Canon I-Sensys LBP-312, LBP-312	●	18.000

REBUILT TONERKARTUSCHEN FÜR

● **HP BLACK**

Alle Angaben freibleibend. Alle aufgeführten Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers, sie dienen lediglich zum Anzeigen der Kompatibilität und sind nicht auf unsere Produkte übertragbar. Bei allen angebotenen Tonerkartuschen und Trommeln handelt es sich um qualitativ hochwertige Alternativen zu den bekannten Produkten der Hersteller. Die neu eingesetzten Einzelkomponenten stammen von unabhängigen Herstellern und nicht vom Original (OEM).
* Seiten DIN A4 bei 5% Deckung oder nach ISO 19752/19798

REBUILT TONERKARTUSCHEN FÜR

HP COLOR

ART.-NR.	ERSETZT OEM-NR.	GERÄTEKOMPATIBILITÄT	FARBE	LAUFZEIT*
135972	CF530A / 205A	HP ColorLaserJet Pro MFP M180/181	●	1.100
135989	CF531A / 205A		●	900
135996	CF533A / 205A		●	900
136009	CF532A / 205A		●	900
132377	CF210X / 131X	HP LaserJet Pro 200 Color M251/276,	●	2.400
132384	CF211A / 131A	Canon I-Sensys LBP-7100/7110,	●	1.800
132391	CF213A / 131A	I-Sensys MF-8230/8280/8320	●	1.800
132407	CF212A / 131A		●	1.800
134760	CF400X / 201X	HP Color LaserJet Pro M252, MFP M277,	●	2.800
134777	CF401X / 201X	Canon I-Sensys LBP-611/612/613	●	2.300
134784	CF403X / 201X		●	2.300
134791	CF402X / 201X		●	2.300
135873	CF540X / 203X	HP Color LaserJet Pro M254, Pro MFP M280/281	●	3.200
135880	CF541X / 203X		●	2.500
135897	CF543X / 203X		●	2.500
135903	CF542X / 203X		●	2.500
132049	CE410X / 305X	HP LaserJet Pro 300 Color M351, MFP M375,	●	4.000
132056	CE411A / 305A	Pro 400 Color M451/475	●	2.600
132063	CE413A / 305A		●	2.600
132070	CE412A / 305A		●	2.600
135125	CF410A / 410A	HP Color LaserJet Pro M452/, MFP M377/477,	●	2.300
135132	CF411A / 410A	Canon I-Sensys LBP-653/654	●	2.300
135149	CF413A / 410A		●	2.300
135156	CF412A / 410A		●	2.300
134807	CF410X / 410X		●	6.500
134814	CF411X / 410X		●	5.000
134821	CF413X / 410X		●	5.000
134838	CF412X / 410X		●	5.000
133237	CF380X / 312X	HP Color LaserJet Pro MFP M476	●	4.400
133244	CF381A / 312A		●	2.700
133251	CF383A / 312A		●	2.700
133268	CF382A / 312A		●	2.700
132087	CE400X / 507X	HP LaserJet Enterprise 500 Color M551/575, MFP M 570	●	11.000
132094	CE401A / 507A		●	6.000
132100	CE403A / 507A		●	6.000
132117	CE402A / 507A		●	6.000
130830	CB540A / 125A	HP Color LaserJet CP1210/1213/1214/1215/1216/1217/	●	2.200
130847	CB541A / 125A	1510/1513/1514/1515/1516/1517/1517/1518/1519,	●	1.400
130854	CB543A / 125A	CM1312, Canon I-Sensys LBP-5050	●	1.400
130861	CB542A / 125A		●	1.400
131592	CE320A / 128A	HP Color LaserJet Pro CM1415,	●	2.000
131608	CE321A / 128A	CP1521/1522/1523/1525/1527/1528	●	1.300
131615	CE323A / 128A		●	1.300
131622	CE322A / 128A		●	1.300
130878	CC530A / 304A	HP Color LaserJet CP2020/2025, CM2320/2720,	●	3.500
130885	CC531A / 304A	Canon I-Sensys LBP-7200/7660/7680,	●	2.800
130892	CC533A / 304A	MF-728/8350/8550	●	2.800
130908	CC532A / 304A		●	2.800
131240	CE250X / 504X	HP Color LaserJet CP3520/3523/3525/3527/3529,	●	10.500
131257	CE251A / 504A	CM3530, Canon I-Sensys LBP-7750	●	7.000
131271	CE253A / 504A		●	7.000
131264	CE252A / 504A		●	7.000

Eine stets aktuelle Übersicht, der mit dem Zertifikat „NORDIC SWAN" versehenen Produkte, finden Sie unter www.wta-suhl.de
Laufzeit: x.xxx(x.xxx)= wta-Laufzeit(abweichende OEM-Laufzeit)

ART.-NR.	ERSETZT OEM-NR.	GERÄTEKOMPATIBILITÄT	FARBE	LAUFZEIT*
131042	Q6470A / 501A	HP Color LaserJet 3505/3600/3800, Canon I-Sensys LBP-5300/5400/5360, IR-C1021/1028	●	6.000
131059	Q6471A / 502A	HP Color LaserJet 3600	●	4.000
131073	Q6473A / 502A		●	4.000
131066	Q6472A / 502A		●	4.000
131110	Q7581A / 503A	HP Color LaserJet 3505/3800, Canon I-Sensys LBP-5300/5400/5360, IR-C1021/1028	●	6.000
131134	Q7583A / 503A		●	6.000
131127	Q7582A / 503A		●	6.000
131783	CB400A / 642A	HP Color LaserJet CP4005	●	7.500
131790	CB401A / 642A		●	7.500
131806	CB403A / 642A		●	7.500
131813	CB402A / 642A		●	7.500
131370	Q5950A / 643A	HP Color LaserJet 4700	●	11.000
131387	Q5951A / 643A		●	10.000
131394	Q5953A / 643A		●	10.000
131400	Q5952A / 643A		●	10.000
131417	Q6460A / 644A	HP Color LaserJet 4730, CM4730	●	12.000
131424	Q6461A / 644A		●	12.000
131431	Q6463A / 644A		●	12.000
131448	Q6462A / 644A		●	12.000

REBUILT TONERKARTUSCHEN FÜR

HP COLOR

ART.-NR.	ERSETZT OEM-NR.	GERÄTEKOMPATIBILITÄT	FARBE	LAUFZEIT*
160028	75P5710 / 75P5711	IBM Infoprint 1412/1512, Dell 1700/1710, P1700, Lexmark E230/232/240/330/332/340/342, X340/342	●	6.000
160035	75P5712		Ⓓ	30.000
160042	39V1638 / 39V1640 / 39V1642 / 39V1644	IBM Infoprint 1601/1602/1612/1622, Dell 1720, Lexmark E250/E350/E352/E450	●	11.000
160141	75P4302 / 75P4303	IBM Infoprint 1332/1352/1372, Dell M5200, W5300, Lexmark T630/632/634	●	21.000
160158	75P6960 / 75P6961	IBM Infoprint 1532/1552/1570/1572/1650, Dell 5210/5310, Lexmark T640/642/644, X642/644/646	●	21.000
160165	75P6960 / 75P6961		●	32.000
161100	39V3204 / 39V3206 / 39V3717 / 39V3926	IBM Infoprint 1811/1812/1822/1823/1930/1940, Dell 2230/2250/2330/2350/3330/3333/3335, Lexmark E260/360/460/462, X463/464/466, ES360/460/462, XS463/464/466, Lenova LJ 3900, Sindoh MF 2400/2405/3400	●	18.000
161186	39V2513 / 39V2969	IBM Infoprint 1832/1850/1852/1860/1870/1872/1880/1892, Dell 5230/5350/5530/5535, Lexmark T650/652/654/656, TS654, X651/652/654/656/658, XS652/654/656, Sindoh LP 5000, Toshiba 430P/530P, Oki MB780/790	●	25.000
161193	39V2515 / 39V2971		●	36.000

REBUILT TONERKARTUSCHEN FÜR

IBM BLACK

ART.-NR.	ERSETZT OEM-NR.	GERÄTEKOMPATIBILITÄT	FARBE	LAUFZEIT*
150050	TK-17 / 1T02BX0EU0	Kyocera FS-1000/1010/1050	●	6.000
150067	TK-18 / 1T02FM0EU0	Kyocera FS-1018/1020/1118, Copystar CS1815/1820	●	7.200
150128	TK-70 / 370AC010	Kyocera FS-9100/9120/9500/9520	●	40.000

REBUILT TONERKARTUSCHEN FÜR

KYOCERA BLACK

Alle Angaben freibleibend. Alle aufgeführten Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers, sie dienen lediglich zum Anzeigen der Kompatibilität und sind nicht auf unsere Produkte übertragbar. Bei allen angebotenen Tonerkartuschen und Trommeln handelt es sich um qualitativ hochwertige Alternativen zu den bekannten Produkten der Hersteller. Die neu eingesetzten Einzelkomponenten stammen von unabhängigen Herstellern und nicht vom Original (OEM).
* Seiten DIN A4 bei 5% Deckung oder nach ISO 19752/19798

REBUILT TONERKARTUSCHEN FÜR

KYOCERA BLACK

ART.-NR.	ERSETZT OEM-NR.	GERÄTEKOMPATIBILITÄT	FARBE	LAUFZEIT*
150135	TK-100 / 370PU5KW	Kyocera KM1500/1815/1820, Copystar CS1500, Olivetti D-Copia 1500MF	●	6.000
150142	TK-110 / 1T02FV0DE0	Kyocera FS-720/820/920/1016/1116	●	6.000
150159	TK-120 / 10T02G60DE0	Kyocera FS-1030	●	7.200
150166	TK-130 / 1T02HS0EU0	Kyocera FS-1028/1128/1300/1350	●	7.200
151071	TK-130 / 1T02HS0EU0		●	12.000
150173	TK-140 / 1T02H50EU0	Kyocera FS-1100	●	4.000
151033	TK-140 / 1T02H50EU0		●	12.000
150487	TK-160 / 1T02LY0NL0	Kyocera FS-1120, ECOSYS P2035	●	2.500
151088	TK-160 / 1T02LY0NL0		●	5.000
150494	TK-170 / 1T02LZ0NL0	Kyocera FS-1320/1370, ECOSYS P2135	●	7.200
151194	TK-170 / 1T02LZ0NL0		●	14.000
150180	TK-310 / 1T02F80EU0	Kyocera FS-2000/3900/4000	●	12.000
151163	TK-310 / 1T02F80EU0		●	18.000
150197	TK-320 / 1T02F90EU0	Kyocera FS-3900/4000	●	15.000
151156	TK-320 / 1T02F90EU0		●	25.000
150203	TK-330 / 1T02GA0EU0	Kyocera FS-4000	●	20.000
151354	TK-330 / 1T02GA0EU0		●	30.000
150210	TK-340 / 1T02J00EU0	Kyocera FS-2020	●	12.000
151361	TK-340 / 1T02J00EU0		●	18.000
150227	TK-350 / 1T02J10EU0	Kyocera FS-3040/3140/3540/3640/3920	●	15.000
151378	TK-350 / 1T02J10EU0		●	25.500
150234	TK-360 / 1T02J20EU0	Kyocera FS-4020	●	20.000
151101	TK-360 / 1T02J20EU0		●	30.000
150258	TK-410 / 370AM010	Kyocera KM1620/1635/1650/2020/2035/2050, Copystar CS1620/1635/1650/2020/2050	●	15.000
150265	TK-420 / 370AR010	Kyocera KM2550, Copystar CS2550	●	15.000
151040	TK-435 / 1T02KH0NL0	Kyocera TASKalfa 180/181/220/221, Copystar CS181/221	●	15.000
150272	TK-440 / 1T02F70EU0	Kyocera FS-6950	●	15.000
151057	TK-450 / 1T02J50EU0	Kyocera FS-6970	●	15.000
151064	TK-475 / 1T02K30NL0	Kyocera FS-6025/6030/6525/6530	●	15.000
151552	TK-655 / 1T02FB0EU0	Kyocera KM6030/8030	●	47.000
151569	TK-665 / 1T02KP0NL0	Kyocera TASKalfa 620/820	●	55.000
150289	TK-710 / 1T02G10EU0	Kyocera FS-9130/9530	●	40.000
150296	TK-715 / 1T02GR0EU0	Kyocera KM3050/4050/5050	●	34.000
151743	TK-725 / 1T02KR0NL0	Kyocera TASKalfa 420/520, Copystar CS420/520	●	34.000
151538	TK-1115 / 1T02M50NL0	Kyocera FS-1041/1220/1320	●	1.600
152146	TK-1115 / 1T02M50NL0		●	3.200

Eine stets aktuelle Übersicht, der mit dem Zertifikat „NORDIC SWAN" versehenen Produkte, finden Sie unter www.wta-suhl.de
Laufzeit: x.xxx(x.xxx)= wta-Laufzeit(abweichende OEM-Laufzeit)

ART.-NR.	ERSETZT OEM-NR.	GERÄTEKOMPATIBILITÄT	FARBE	LAUFZEIT*
151545	TK-1125 / 1T02M70NL0	Kyocera FS-1061/1325	●	2.100
152153	TK-1125 / 1T02M70NL0		●	4.200
151170	TK-1130 / 1T02MJ0NL0	Kyocera FS-1030/1130, ECOSYS M2030/2530	●	3.000
151385	TK-1130 / 1T02MJ0NL0		●	6.000
151187	TK-1140 / 1T02ML0NL0	Kyocera FS-1035/1135, ECOSYS M2035/2535	●	7.200
151392	TK-1140 / 1T02ML0NL0		●	14.400
151439	TK-3100 / 1T02MS0NL0	Kyocera FS-2100/4100/4200/4300, ECOSYS M3040/3540	●	12.500
152283	TK-3100 / 1T02MS0NL0		●	22.500
151446	TK-3110 / 1T02MT0NL0	Kyocera FS-4100/4200/4300	●	15.500
151453	TK-3130 / 1T02LV0NL0	Kyocera FS-4200/4300, ECOSYS M3550/3560	●	25.000
151897	TK-3150 / 1T02NX0NL0	Kyocera ECOSYS M3040/3540	●	14.500
151996	TK-4105 / 1T02NG0NL0	Kyocera TASKalfa 1800/1801/2200/2201	●	15.000

REBUILT TONERKARTUSCHEN FÜR

● **KYOCERA BLACK**

ART.-NR.	ERSETZT OEM-NR.	GERÄTEKOMPATIBILITÄT	FARBE	LAUFZEIT*
160011	12016SE / 12036SE / 12040SE	Lexmark E120, Optra E120	●	4.000(2.000)
160028	24016SE / 12A8405 / 34016HE / X340H11G	Lexmark E230/232/240/330/332/340/342, X340/342, Dell 1700/1710, P1700, IBM Infoprint 1412/1512	●	6.000(2.500)
160042	E250A11E / E352H11E / E450H11E	Lexmark E250/E350/E352/E450,	●	11.000
160059	E250X22G	Dell 1720, IBM 1601/1602/1612/1622	Ⓓ	30.000
160592	E260A11E / E260A21E	Lexmark E260/360/460/462	●	3.500
160608	E360H11E / E360H21E / E360H80G / 24B5865	Lexmark E360/460/462, ES360	●	9.000
160615	E460X11E / E460X21E / E460X80G / 24B5850	Lexmark E460, ES460	●	15.000
161100	E260A11E / E360H11E / E460X11E / X463H11G	Lexmark E260/360/460/462, ES360/460, X463/464/466, XS463/466, Dell 2230/2330/2350/3330/3333/3335, IBM Infoprint 1811/1812/1822/1823/1930/1940	●	18.000
160981	50F2000 / 502	Lexmark MS310/312/315/410/415/510/610	●	1.500
161957	51B2000	Lexmark MS317/417/517/617, MX317/417/517/617	●	2.500
160974	50F2H00 / 502H	Lexmark MS310/312/315/410/415/510/610	●	5.000
160998	50F2X00 / 502X	Lexmark MS410/415/510/610	●	10.000
161001	50F2U00 / 502U	Lexmark MS510/610	●	20.000
161971	51B2H00	Lexmark MS417/517/617, MX417/517/617	●	8.500
161018	52D2000 / 522	Lexmark MS710/711/810/812	●	6.000
161025	52D2H00 / 522H	Lexmark MS710/711/810/811/812	●	25.000
161032	52D2X00 / 522X	Lexmark MS711/811/812	●	45.000

REBUILT TONERKARTUSCHEN FÜR

● **LEXMARK BLACK**

Alle Angaben freibleibend. Alle aufgeführten Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers, sie dienen lediglich zum Anzeigen der Kompatibilität und sind nicht auf unsere Produkte übertragbar. Bei allen angebotenen Tonerkartuschen und Trommeln handelt es sich um qualitativ hochwertige Alternativen zu den bekannten Produkten der Hersteller. Die neu eingesetzten Einzelkomponenten stammen von unabhängigen Herstellern und nicht vom Original (OEM).
* Seiten DIN A4 bei 5% Deckung oder nach ISO 19752/19798

REBUILT TONERKARTUSCHEN FÜR

LEXMARK BLACK

ART.-NR.	ERSETZT OEM-NR.	GERÄTEKOMPATIBILITÄT	FARBE	LAUFZEIT*
162008	53B0HA0 / 53B2H00	Lexmark MS817/818	●	25.000
161049	60F2000 / 602	Lexmark MX310/410/510/511/611	●	2.500
161056	60F2H00 / 602H	Lexmark MX310/410/510/511/611	●	10.000
161063	60F2X00 / 602X	Lexmark MX510/511/611	●	20.000
161070	62D2000 / 622	Lexmark MX710/711/810/811/812	●	6.000
161087	62D2H00 / 622H	Lexmark MX710/711/810/811/812	●	25.000
161094	62D2X00 / 622X	Lexmark MX711/810/811/812	●	45.000
160103	12A8425 / 12A8325	Lexmark Optra T430	●	12.000
160127	12A5845 / 12A5745 / 12A5140	Lexmark Optra T610/612/614/616/717	●	25.000
160141	12A7462 / 12A7362 / 12A7612	Lexmark T630/632/634, Dell M5200, W5300, IBM Infoprint 1332/1352/1372	●	21.000
160158	64016HE / 64036HE	Lexmark T640/642/644, X642/644/646, Dell 5210/5310, IBM Infoprint 1532/1552/1570/1572/1650	●	21.000
160165	64416XE / 64436XE		●	32.000
161186	0T650H21E / X651H21E / T650H80G / 24B5885	Lexmark T650/652/654/656, TS654, X651/652/654/656/658, XS652/654/656, Dell 5230/5350/5530/5535, IBM Infoprint 1832/1850/1852/1860/1870/1872/1880/1892, Sindoh LP 5000, Toshiba 430/530, Oki MB780/790	●	25.000
161193	0T654X21E / X654X21E / T654X11E / 24B5870		●	36.000
160721	W84020H	Lexmark W840, Optra W840	●	30.000
161209	W850H21G	Lexmark W850, Optra W850	●	35.000
160172	X203A11G / X203A21G	Lexmark X203/204	●	6.000(2.500)
160189	X264H11G / X264H21G	Lexmark X264/363/364, XS364	●	9.000
160646	0X463X11G / 0X463X21G	Lexmark X463/464/466	●	15.000
160950	X850H21G	Lexmark X850/852/854	●	32.000
160967	X860H21G / 19Z0022	Lexmark X860/862/864, XS860/862/864	●	35.000
161759	24B6213	Lexmark M1140, XM1140	●	10.000
161407	24B6035	Lexmark M1145, XM1145	●	16.000
161414	24B6015	Lexmark M5155/5163/5170, XM5163/5170	●	35.000

REBUILT TONERKARTUSCHEN FÜR

MINOLTA BLACK

ART.-NR.	ERSETZT OEM-NR.	GERÄTEKOMPATIBILITÄT	FARBE	LAUFZEIT*
170584	A63V00H / TNP-36	Konica Minolta Bizhub 3300P/3301P	●	10.000
170614	A6WT00H / TNP-41	Konica Minolta Bizhub 3320	●	10.000
170591	A63W11H / TNP-35	Konica Minolta Bizhub 4000P	●	20.000
170621	A6WN01W / TNP-42	Konica Minolta Bizhub 4020	●	20.000
170607	A63T01H / TNP-34	Konica Minolta Bizhub 4700P	●	20.000

Eine stets aktuelle Übersicht, der mit dem Zertifikat „NORDIC SWAN" versehenen Produkte, finden Sie unter www.wta-suhl.de
Laufzeit: x.xxx(x.xxx)= wta-Laufzeit(abweichende OEM-Laufzeit)

ART.-NR.	ERSETZT OEM-NR.	GERÄTEKOMPATIBILITÄT	FARBE	LAUFZEIT*
170638	A6VK01H / TNP-44	Konica Minolta Bizhub 4050/4750	●	20.000

REBUILT TONERKARTUSCHEN FÜR

● **MINOLTA BLACK**

ART.-NR.	ERSETZT OEM-NR.	GERÄTEKOMPATIBILITÄT	FARBE	LAUFZEIT*
150135	ESL1518	Olivetti D-Copia 1500, Kyocera KM1500/1815/1820, Copystar CS1500	●	6.000

REBUILT TONERKARTUSCHEN FÜR

● **OLIVETTI BLACK**

ART.-NR.	ERSETZT OEM-NR.	GERÄTEKOMPATIBILITÄT	FARBE	LAUFZEIT*
270093	613011110 / 613011115	Utax CD5130/5230, Triumph Adler DC6130/6230	●	3.000
270109	613011110 / 613011115		●	6.000
270116	613511010 / 613511015	Utax CD5135/5235, P3520/3525, Triumph Adler DC6135/6235, P3520/3525	●	7.200
270123	613511010 / 613511015		●	14.400
270130	4424010010 / 4424010115	Utax CD1340/1440/5140/5240, LP3240, Triumph Adler DC2340/2440/6140/6240, LP4240	●	15.000
270147	4424010010 / 4424010115		●	25.500
270642	613011010 / 613011015	Utax CD5025/5030/256/306, Triumph Adler DC6025/6030/256I/306I	●	15.000
270598	4402210010 / 4402210015	Utax LP3022, Triumph Adler LP4022	●	7.200
270314	4412810010 / 4412810015	Utax LP3128, Triumph Adler LP4128	●	4.000
270321	4412810010 / 4412810015		●	12.000
270338	4413010010 / 4413010015	Utax LP3130, P3520, Triumph Adler LP4130, P3520	●	2.500
270345	4413010010 / 4413010015		●	5.000
270154	4422810010 / 4422810015	Utax CD1028/1128, LP3228/3230, Triumph Adler DC2028/2128, LP4228/4230	●	7.200
270161	4422810010 / 4422810015		●	12.000
270178	4423510010 / 4423510015	Utax LP3235, Triumph Adler LP4235	●	12.000
270185	4423510010 / 4423510015		●	18.000
270215	4424510010 / 4424510015	Utax LP3245, Triumph Adler LP4245	●	20.000
270222	4424510010 / 4424510015		●	30.000
270192	4413510010 / 4413510015	Utax LP3135/3335, P3521, Triumph Adler LP4135/4335, P3521	●	7.200
270208	4413510010 / 4413510015		●	14.000
270352	4434010010 / 4434010015	Utax P4030/4035, Triumph Adler P4030/4035	●	12.000
270406	4434510010 / 4434510015	Utax P4530, Triumph Adler P4530	●	15.500
270413	4436010010 / 4436010015	Utax P5030/6030, Triumph Adler P5030/6030	●	25.000

REBUILT TONERKARTUSCHEN FÜR

● **UTAX BLACK**

Alle Angaben freibleibend. Alle aufgeführten Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers, sie dienen lediglich zum Anzeigen der Kompatibilität und sind nicht auf unsere Produkte übertragbar. Bei allen angebotenen Tonerkartuschen und Trommeln handelt es sich um qualitativ hochwertige Alternativen zu den bekannten Produkten der Hersteller. Die neu eingesetzten Einzelkomponenten stammen von unabhängigen Herstellern und nicht vom Original (OEM).
* Seiten DIN A4 bei 5% Deckung oder nach ISO 19752/19798

my greeny toner
REBUILT TONER CARTRIDGE

wta Carsten Weser GmbH
Simsonstraße 1
98529 Suhl

tel +49 (3681) 4 52 97-10
fax +49 (3681) 4 52 97-29
info@wta-suhl.de · www.wta-suhl.de

GF Carsten Weser
UST-IDNR DE 279 623 824
HRB 50 7215 · AMTSGERICHT JENA

